

Modelo BTH778

ESTACIÓN METEOROLÓGICA EN BASE DE METAL

“Gracias por adquirir la estación meteorológica de la línea Luft Germany.

Esta línea no sólo le otorga calidad, sino que además, tiene un diseño delicado y artístico que lo hace ideal para embellecer su sala y perfecto para regalar a sus familiares o amigos”.

CARACTERÍSTICAS

TERMÓMETRO:

Es un instrumento de medición por medio del cual podrá conocer la temperatura ambiente en el hogar, en el trabajo o en el lugar que elija para su ubicación; ya que está comprobado que mirar o saber la temperatura es la segunda información que buscan las personas en el día luego de conocer la hora.

HIGRÓMETRO:

Es un instrumento de precisión que mide la humedad relativa ambiente (expresada en %), la cual es la relación que existe entre el contenido de agua en el aire con respecto a la cantidad máxima que el aire puede absorber hasta su saturación. La humedad relativa llega al punto de saturación (100%) cuando el aire ya no puede absorber mayor cantidad de agua.

BARÓMETRO:

Este instrumento mide la presión del aire, la cual corresponde al peso de la capa de aire que nos rodea y es dependiente del estado del tiempo y de la altitud del lugar. La observación de las oscilaciones de la presión del aire hace posible un pronóstico del tiempo. El clima varía de acuerdo a los cambios de dicha presión, por eso, con este útil instrumento podrá conocer y pronosticar la aparición de vientos, lluvias, tormentas o el regreso del buen tiempo tomando como referencia el siguiente cuadro:

Reglas del tiempo abreviadas:

- Descenso lento de la presión: vientos y lluvia.
En invierno: nieve (en zonas donde ésta se produzca).
- Descenso rápido de la presión: tormenta.
- Aumento lento de la presión: tiempo bueno y seco.
En invierno: frío.
- Aumento rápido de la presión: mejoramiento del tiempo en corto plazo.

Los instrumentos vienen ajustados desde su origen y no requieren de ningún otro ajuste. Recuerde dejar el tiempo suficiente para que la estación meteorológica se estabilice en la nueva ubicación.

La combinación de estos tres instrumentos, termómetro, higrómetro y barómetro le permitirá disfrutar de un ambiente confortable, ya que conociendo las indicaciones de los mismos podrá pronosticar las condiciones climáticas.

La zona de confort para un ambiente interior oscila entre 18°C y 25°C y entre 45 a 75% de humedad relativa.

ESQUEMA DEL PRODUCTO

- Barómetro
- Termómetro
- Higrómetro



UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Es importante tener en cuenta que los instrumentos que componen la estación meteorológica miden las condiciones que los rodean, es decir, los resultados pueden variar considerablemente según la influencia de: rayos solares, corrientes de aire, pared húmeda, equipos calefactores, etc. Por lo que se aconseja situar

OBSERVACIONES

- Mantenga la unidad en un sitio limpio y seco, lejos de la humedad, el polvo y las altas temperaturas.
- Evite cualquier golpe fuerte, vibración o impacto ya que dañaría su funcionamiento.



GARANTÍA

- Período de garantía: 6 meses.
- Durante el período de garantía, en caso de encontrar algún problema de fabricación, contacte al distribuidor local para la reparación sin cargo del producto por parte del fabricante.
- No lo desarme ni lo manipule por su cuenta. El fabricante no ofrecerá reparación sin cargo por cualquier problema que el usuario pudiera causar al desmontar el producto.